

Software Version 1.X.X P15 Profile
Änderungen seit der letzten Version:

30.09.2026

- 1.0.6
- Software für Follow-Mode hinzugefügt
 - Lüftungsmanagement angepasst

15.09.2025

- 1.0.5
- Gobopositionierung Bug fix

10.07.2025

- 1.0.4
- Gobopositionierung – Bug fix
 - COLOR MIX MODE jetzt Standard auf CMY
 - SAVE MODE SWITCH - jetzt Standard "OFF" -> Steuerkanal ist komplett frei gegeben.
 - sACN Priority - Bug fix
 - sACN Verzögerung beim Start – Bug fix
 - STAND ALONE MODE -> Master / Slave – Bug fix
 - Kanalanpassungen STAND ALONE MODE
 - Netzwerk Subnetmaske und Gateway jetzt einstellbar

15.05.2025

- 1.0.2
- COLOR MIX MODE Standard auf RGBW
 - Umschaltung Cooling Mode Bugfix
 - Gobo „Verschlucken“ Bugfix
 - Fehler bei Umschalten Wiederholfrequenz Bugfix
 - Service-Menü jetzt mit Wegbegrenzung
 - Controlkanal jetzt gesperrt -> Schalter im Personality Menü -> Save Mode Switch Standard Save Mode Switch „ON“

23.04.2025

- 1.0.1
- Auslieferungsversion

**Software Version 1.X.X P15 Profile
Release Notes:**

30.09.2026

- 1.0.6
- Added software for Follow Mode
 - Ventilation management adjusted

15.09.2025

- 1.0.5
- Gobo positioning – Bug fix

10.07.2025

- 1.0.4
- Gobo positioning – Bug fix
 - COLOR MIX MODE -> CMY set as standard
 - SAVE MODE SWITCH -> OFF set as standard -> control channel is complete free for use
 - sACN priority - bug fix
 - sACN start up delay – bug fix
 - Stand Alone Mode -> master / slave - bug fix
 - Channel adaptation STAND ALONE MODE
 - Network subnet mask and gateway can now be set

15.05.2025

- 1.0.2
- COLOR MIX MODE -> RGBW set as standard
 - Cooling mode switching - bug fix
 - Gobo wrong position - bug fix
 - Error when switching repetition frequency - bug fix
 - Service menu now with travel limit
 - Control channel now locked -> Switch in the Personality menu -> Save Mode Switch
Default Save Mode Switch "ON"

23.04.2025

- 1.0.1
- Delivery version