

Software Version 1.X.X P15 Profile
Änderungen seit der letzten Version:

15.09.2025

- 1.0.5 • Gobopositionierung Bug fix

10.07.2025

- 1.0.4 • Gobopositionierung – Bug fix
 • COLOR MIX MODE jetzt Standard auf CMY
 • SAVE MODE SWITCH - jetzt Standard "OFF" -> Steuerkanal ist komplett frei gegeben.
 • sACN Priority - Bug fix
 • sACN Verzögerung beim Start – Bug fix
 • STAND ALONE MODE -> Master / Slave – Bug fix
 • Kanalanpassungen STAND ALONE MODE
 • Netzwerk Subnetmaske und Gateway jetzt einstellbar

15.05.2025

- 1.0.2 • COLOR MIX MODE Standard auf RGBW
 • Umschaltung Cooling Mode Bugfix
 • Gobo „Verschlucken“ Bugfix
 • Fehler bei Umschalten Wiederholfrequenz Bugfix
 • Service-Menü jetzt mit Wegbegrenzung
 • Controlkanal jetzt gesperrt -> Schalter im Personality Menü -> Save Mode Switch
 Standard Save Mode Switch „ON“

23.04.2025

- 1.0.1 • Auslieferungsversion

**Software Version 1.X.X P15 Profile
Release Notes:**

15.09.2025

- 1.0.5 • Gobo positioning – Bug fix

10.07.2025

- 1.0.4 • Gobo positioning – Bug fix
 • COLOR MIX MODE -> CMY set as standard
 • SAVE MODE SWITCH -> OFF set as standard -> control channel is complete free for use
 • sACN priority - bug fix
 • sACN start up delay – bug fix
 • Stand Alone Mode -> master / slave - bug fix
 • Channel adaptation STAND ALONE MODE
 • Network subnet mask and gateway can now be set

15.05.2025

- 1.0.2 • COLOR MIX MODE -> RGBW set as standard
 • Cooling mode switching - bug fix
 • Gobo wrong position - bug fix
 • Error when switching repetition frequency - bug fix
 • Service menu now with travel limit
 • Control channel now locked -> Switch in the Personality menu -> Save Mode Switch
 Default Save Mode Switch "ON"

23.04.2025

- 1.0.1 • Delivery version